

SPARKLIKE 3.0 HANDHELDTM

Manual de instruções rápida



Índice

4	1. Entregue com o dispositivo
5	2. Como funciona
6	3. Como usar e inicializar pela primeira vez
7	4. Como usar o botão do codificador
8	5. Fatores a considerar ao medir
9	6. Instalando o software
10	7. Instalando os drivers USB
11	8. Como se conectar ao seu computador
13	9. Usando a tela
14	10. Como criar um arquivo de registro
15	11. Como apagar o último arquivo logado
16	12. Como desativar o modo de registro
17	13. Habilitando a conexão com seu computado
17	14. Exibição de informações
17	15. Invertendo as cores do display
18	16. Especificação técnica

NOTA: Leia todos os avisos antes de colocar o dispositivo em uso

- O instrumento usa alta voltagem, portanto o dispositivo NUNCA deve ser usado em computadores ou outros dispositivos eletrônicos sensíveis dispositivos.
- Pessoas com problemas cardíacos ou que usam marca-passos não devem usar este dispositivo.
- A descarga de alta tensão nunca deve ser dirigido a humanos ou a animais diretamente ou através de um material condutor, como como fios ou estruturas metálicas.
- O Sparkilike Handheld™ NUNCA deve ser usado para medir quaisquer substâncias inflamáveis nem ser usado em qualquer ambiente inflamável. Certifique-se também de que a unidade de vidro isolante não contém substâncias inflamáveis. (Tais como isopropanol, álcool, acentona, xileno, Mais fino)
- O dispositivo nunca deve ser usado em molhado ou em condições úmidas.
- Nunca use o instrumento em pé sobre superfícies instáveis.

- O dispositivo é um instrumento de medição de precisão e deve ser manuseado de acordo. Por favor, manuseie o dispositivo com cuidado
- Sempre desligue a alimentação quando o instrumento estiver fora de uso.
- Mantenha os dedos e outras partes do corpo longe da área de alta tensão ao usar o dispositivo.
- Não mantenha o dispositivo conectado ao seu computador ou outros dispositivos eletrônicos durante a realização de medições.
- Não abra a caixa do Sparklike Handheld.
 Nesse caso, a calibração é anulada e nenhuma garantia de segurança pode ser concedida.
- Não use nenhum outro carregador de bateria que não carregador fornecido pelo fabricante.
- Não use nenhuma outra fonte de energia para o Sparklike Handheld além da bateria fornecida com o dispositivo.


1. Entregue com o dispositivo





- Dispositivo Sparklike Handheld™
- 2. Certificado de calibração
- 3. Carregador de bateria e cabo de força
- 4. Tampa protetora
- 5. Cabo USB
- 6. Alça de pescoço
- 7. Bateria
- 8. Guia de Configuração
- 9. Estojo rígido de proteção
- + Software, drivers e manuais de instruções podem ser baixado em sparklike.com/en/product/ sparklike-handheld/

2. Como funciona



Uma faísca de alta tensão 1 é acesa dentro da unidade IG A. Esta centelha de alta voltagem faz com que o átomo de argônio emita luz para um espectrômetro 2.

Um microprocessador 3 interpreta as informações do espectrômetro e calcula a concentração de argônio no display 4.

3. Como usar e iniciar pela primeira vez




1. Abra a escotilha da bateria



2. Insira a bateria



- 3. Conecte-o ao soquete da bateria
- 4. Ligue o dispositivo no interruptor ON/OFF



 Registre seu dispositivo para ativar o dispositivo em sparklike.com/register para receber um código de ativação em seu e-mail



- 6. Insira o código de ativação
- As configurações do dispositivo serão exibidas na tela



8. O dispositivo está pronto para uso

4. Como usar o botão codificador



Pressione para baixo para

- Entrar no MENU
- Confirme uma seleção



Se voltar para

- Role no **MENU**
- Nomeie um arquivo de registro

5. Fatores a considerar ao medir

Fatores que afetam a ótica

- Vidro colorido
- Vidro colorido (efeito mínimo)
- Medição de luz de fundo forte (contra o sol ou outra fonte)
- Sujeira no vidro (efeito mínimo)
- Sujeira na fibra óptica frontal
- Fibra óptica frontal ou eletrodo maltratado

Fatores que facilitam o "salto" da faísca

- Preenchimentos altos de argônio
- Vidro fino (6 mm ou menos)
- Espaço de ar fino (20 mm ou menos)
- Metálico ou outro condutor na superfície 3, como revestimento Low-e
- Barra espaçadora metálica


Fatores que afetam a faísca

- Vidro grosso (acima de 6 mm)
- Filmes plásticos sobre vidro 1 (vidro laminado, revestimentos, etc.)
- Filmes metálicos em vidro 1
- Componentes metálicos no vidro 1
- Baixo preenchimento de argônio (menos de 90%)
- Espaçador largo (acima de 15mm)
- O eletrodo n\u00e3o est\u00e1 em contato com a superf\u00edcie do vidro
- Sparklike Handheld não é pressionado uniformemente contra o vidro
- Espaçadores não metálicos

Condições corretas

- De preferência unidade de vidro isolante em posição vertical
- Fundo escuro estável
- O dispositivo NÃO se moveu durante a medição


6. Instalando o software




 Baixe o software em sparklike.com/en/hh




2. Instalar inicialização do assistente




3. Selecione o idioma para a instalação



 Selecione o diretório onde os arquivos de software serão instalados



5. Selecione o nome da pasta de inicialização



6. Selecione tarefas adicionais



7. Instalação completa



A aparência do Windows varia de acordo com o seu computador.

7. Instalando os drivers usb

Os drivers do Handheld™ devem ser instalados automaticamente em alguns minutos, quando você se conectar Handheld para um PC com Windows10+ e conexão com a internet.

Se você tiver uma versão mais antiga do Windows, poderá baixar o driver no site da Sparklike: sparklike.com/en/hh

- 1. Baixe a pasta de instalação do driver
- 2. Descompacte a pasta
- Conecte o dispositivo portátil a um PC com cabo USB
- Se o seu PC perguntar a localização do driver, forneça a localização da pasta do driver descompactado
- 4. Se o seu PC não perguntar sobre o driver, abra o Gerenciador de dispositivos e selecione Procurar alterações de hardware
- Depois de obter a nova conexão com a lista de Gerenciadores de dispositivos, clique com o botão direito na conexão e selecione Atualizar software de driver
- 6. Siga as instruções do instalador



8. Como conectar ao seu computador

O software para Sparklike Handheld™ pode ser baixado em sparklike.com/en/product/sparklike-handheld

Certifique-se de que todos os softwares e drivers são instalados antes de tentar se conectar Sparklike Handheld™ com seu computador.




 Conecte o cabo USB fornecido ao soquete USB no Sparklike Handheld™. Conecte o cabo USB fornecido ao seu computador.




 Habilite a conexão entre seu computador e o Sparklike Handheld do dispositivo selecionando "PC connection"



2. Inicie o Sparklike Handheld™.



- 4. Inicie o software.
- 5. Pressione o botão "Ler Datalogs"



Janela do software após um download bemsucedido


9. Usando a tela

- Quando o botão ON/OFF é ligado, o Sparklike Handheld™ realiza um autoteste onde verifica se há erros.
- A tela mudará automaticamente quando tudo for testado OK
- A primeira tela fixa após a inicialização é uma tela de informações do dispositivo.
- Esta tela será importante ao se comunicar com o fabricante
- O dispositivo agora está pronto para uso
- Quando o botão for pressionado pela primeira vez após a inicialização, o resultado da medição será exibido.
- 7. A hora atual e o status da carga da bateria podem ser vistos na tela.
- 8. Também indicará que a medição não foi registrada. (consulte: Como criar um arquivo de log)




A tela de informações mostra:

- · Revisão do dispositivo
- · Data da última calibração
- Status da calibração: Calibração válida, calibração em breve ou calibração expirada
- Hora atual
- Status de carga da bateria



10. Como criar um arquivo de log

- No menu principal, role girando o botão do codificador para o menu Log ON/OFF.
- 2. Selecione isso pressionando o botão do codificador uma vez.
- 3. A próxima tela mostra que o registro deve ser iniciado.
- 4. O dispositivo irá sugerir o seguinte nome de registro gratuito (número) disponível. Se o número sugerido estiver OK, basta pressionar o botão do codificador para confirmar.
- Ao girar o botão do codificador, o número do arquivo de log pode ser alterado. Um clique aumentará ou diminuirá o número em um.
- Ao medir um texto é exibido mostrando que o modo de registro está ativado e também exibirá o número do arquivo de registro.









11. Como apagar o último arquivo logado

Quando o modo de registro está ativado e uma medição foi feita, mas o operador sente que a medição foi um erro, é possível apagar esta medição. Isso é feito para evitar arquivos de log defeituosos em seu computador.


Se a medição não for satisfatória

- 1. No menu principal, role girando o botão do encoder até o menu **CLEAR LOG**.
- 2. O valor do registro será excluído permanentemente.

Os dados de registro do Sparklike Handheld™ podem ser baixados para o seu computador. Para fazer isso, o Sparklike Handheld™ precisa abrir sua porta de comunicação com o seu computador. Isso é feito antes de habilitar a conexão do computador.

12. Como desligar o modo log

- Na rolagem do menu principal, girando o codificador botão, para o menu Log ON/OFF.
- 2. Selecione isso pressionando o botão do codificador uma vez.
- Uma tela exibirá que o modo de registro foi desativado.
- Ao medir, é exibido um texto informando que as medições não foram registradas.
- 5. Para criar um novo arquivo de log com um novo nome, repita o procedimento explicado no capítulo 10.



NOTA

Quando o Sparklike Handheld™ estiver conectado a um computador e os arquivos de log tiverem sido recuperados, a memória de log será excluída do dispositivo Sparklike Handheld™. Esta é a única maneira de esvaziar a memória e deve ser feita de vez em quando para evitar que a memória sobrecarregue.

13. Habilitando a conexão com seu computador

Os dados de registro do Sparklike Handheld™ podem ser baixados para seu computador. Para fazer isso, Sparklike Handheld™ precisa abrir sua porta de comunicação para seu computador. Isso é feito antes de habilitar a conexão do computador.

- Na rolagem do menu principal, girando o codificador botão para o menu PC-connect
- 2. Selecione pressionando o botão do codificador uma vez.
- 3. Uma tela exibirá que a comunicação com o PC está habilitada.
- Sparklike Handheld™ está aberto para comunicação com o PC.

14. Exibição de informações

Você pode recuperar o número de série do dispositivo e as informações de calibração por meio de **Setup → Info**.

15. Inverter as cores do display

As cores do visor podem ser invertidas, de modo que haja texto preto sobre fundo branco ou vice-versa.

- Para alterar as configurações de cor, clique no botão do codificador para acessar o menu do codificador.
- Gire o botão do codificador para selecionar INVERT COLORS e clique no botão do codificador para confirmar a seleção.
- O dispositivo portátil precisa ser reiniciado para que a alteração entre em vigor.

16. Especificação técnica

Dimensão total	Unidade principal 285×190×100 mm
Fonte de alimentação principal	16.8 V Li-ion Battery 2.0 Ah
Peso	O dispositivo 1.6 kg
	Estojo rígido de proteção 2.8 kg
Condições de funcionamento	5–35 °C
Umidade	10–90% R.H. (sem condensação)
Tempo de medição	2 s
Espessura mínima/máxima do vidro*	2-6 mm
Dimensão mínima/máxima da cavidade*	6-20 mm
Conexões	USB e carregador de bateria
Displayger	Tela OLED de 128 × 64 pixels
Programas	Handheld personalizado por Sparklike
Capacidade de registro de dados	1900 medições, Windows 10 PC para transferência de dados

^{*} Sujeito à construção da unidade de vidro isolante





Digitalize o código QR para obter mais instruções e suportet

→ sparklike.com/guidance/hh

Entre em contato com o seu distribuidor local

informacion@tecnocrisasa.com Sparklike Oy, Helsinki, Finland

Contate-nos

→ Sparklike.com/en/contact-us

Sparklike Oy